




Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1483	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,028 HRS

“NO ARRANCA”


***SE DIAGNOSTICA LINEA ELÉCTRICA DEL SWITCH AL START REVENTADA**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1483	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,028 HRS

***SE RECONECTA LINEA DAÑADA Y QUEDA OPERATIVO**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1483	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,028 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1483	Fecha:	07/05/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,028 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

