



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1487	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,350 HRS

“PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***SE REEMPLAZA MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1487	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,350 HRS

*NIVELADO DE ACEITES, RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (3 LTS)





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE **Solicitante:** **Código QR:** VHSA-0084 **N. Orden:** KAUF1487 **Fecha:** 08/05/2025

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30FT-16 **Serie:** A232567 **Ubicación:** CÁRDENAS **Horómetro:** 12,350 HRS

*PLACA DE DATOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1487	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,350 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA CON CONEXIÓN DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**

