



|          |        |              |                   |            |         |            |            |            |            |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | MONT-40 | N. Orden:  | KAUF1506   | Fecha:     | 10/05/2025 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FGU25            | Serie:     | 32266   | Ubicación: | CEDIS OXXO | Horómetro: | 17,132 HRS |

***“LA BANDA SE EMPIEZA A ROMPER Y SE AHOGA MUCHO”***

**\*REEMPLAZO DE 4 BUJÍAS, CABLES DE BUJÍAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR**





|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

## \*REEMPLAZO DE ROTOR





|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

## \*NIVELADO DE FLUIDOS





|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

**\*SE SUMINISTRA ANTICONGELANTE**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

**\*BANDA DE ALTERNADOR ESTA EN BUEN ESTADO**





|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

**\*HORÓMETRO**





|                 |        |                     |                   |                   |         |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-40 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1506   | <b>Fecha:</b>     | 10/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 32266   | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 17,132 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

**\*REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS**