



Empresa:	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1534	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,186 HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS”

***SE REALIZA REEMPLAZO DE KIT DE REPUESTO PARA CARBURADOR Y KIT DE REPUESTO DE REGULADOR**





Empresa:	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1534	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,186 HRS

***SE REALIZA REEMPLAZO DE KIT DE REPUESTO PARA CARBURADOR Y KIT DE REPUESTO DE REGULADOR**





Empresa:	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1534	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,186 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE REQUIERE CAMBIO DE VAPORIZADOR POR PICADURAS INTERNAS**

