






Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

“REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR LATERAL, REEMPLAZO DE 4 MANGUERAS DE 4TA FUNCIÓN, DESARMADO DE ADITMANTO PARA LEVANTAMIENTO DE COMPONENTES DAÑADOS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN, EMPACADO DE 3 CILINDROS DE 4TA FUNCIÓN, REUBICACIÓN DEL BLOQUE DE VÁLVULAS DE LA 4TA FUNCIÓN”


***REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*REEMPLAZO DE ORING DE CONEXIÓN





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

***DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*DESMONTAJE DE ADITAMENTO PARA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR Y 4 MANGUERAS DE 4TA FUNCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*EMPACADO DE CILINDROS





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*REEMPLAZO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1542	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	TALLER KAUFMANN	Horómetro:	10,126 HRS

*REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA

