



Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1554	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,186 HRS

“NO ARRANCA”

***SE REEMPLAZA ARNES CONECTOR HEMBRA DE LA BOBINA**

