



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1547	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,625 HRS

“PEGA EL VENTILADOR CON LA TOLVA”

***REPARACIÓN DE BASE DE SOPORTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1547	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,625 HRS

***REEMPLAZO DE SOPRTE (2 PZAS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1547	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,625 HRS

***RELLENO DE ACEITE DE MOTOR (1 LT)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1547	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,625 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1547	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,625 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA 1 BIRLO TRASERO IZQUIERDO