



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF1562	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,168 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF1562	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,168 HRS


*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF1562	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,168 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. MARISOL MORA	Código QR:	VHSA-0177	N. Orden:	KAUF1562	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13196V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	5,168 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE CAMBIO DE POLEA DE LEVANTE CENTRAL DE LAS CADENAS

