



Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS, MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, DESARMANDO SISTEMA, REVISIÓN DE BALATAS, RETENES HERRAJES, TAMBORES, ENGRASANDO BALEROS DE MAZA, PURGADO DE LINEAS DE FRENO, REEMPLAZANDO LIQUIDO Y CALIBRACIÓN DE BALATAS”





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

*MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS



*REEMPLAZO DE BALATAS Y KIT DE HERRAJES





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS. LADO IZQUIERDO**





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS. LADO DERECHO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES Y CILINDRO DE FRENOS**





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR. LADO IZQUIERDO**





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR. LADO DERECHO





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

*RELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

***MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, REEMPLAZANDO REFACCIONES**





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

*PLACA DE DATOS





Empresa:	RECYCLO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0063	N. Orden:	KAUF1560	Fecha:	16/05/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P6000	Serie:	AT13F01238	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,264 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE BIRLO DE MAZA TRASERA CONTUERCA
- CILINDRO LATERAL IZQUIERDO CON FUGA DE ACEITE
- FUGA DE ACEITE EN BANCO HIDRÁULICO
- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR
- REEMPLAZO DE DOS MANGUERAS VIAJERAS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR

