



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1580	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,778 HRS

“NO DA MARCHA”

***REEMPLAZO DE MARCHA**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1580	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,778 HRS

***REEMPLAZO DE RELAY DE MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA) Y SE AJUSTA ABRAZADERA DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1580	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,778 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1580	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,778 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS
- REEMPLAZO DE CUARTOS DELANTEROS AMBOS LADOS
- REEMPLAZO DE CUARTOS TRASEROS AMBOS LADOS
- FARO DE REVERSA Y ALARMA DE REVERSA
- SWITCH DE LUCES
- REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE LUCES
- CLÁXON
- MOTOR QUEMA ACEITE

