



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1610	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,464 HRS

“FUGA DE ANTICONGELANTE, RADIADOR REVENTADO, REEMPLAZO DE RADIADOR DEL EQUIPO 9051 PARA COLOCARLO AL 3391”





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1610	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,464 HRS

***SE REEMPLAZA 1 MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1610	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,464 HRS

***SUMINISTRO DE 8 LTS DE ANTICONGELANTE**

