



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1602	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE BASE DE BOMBA DE AGUA, 8 LTS DE ANTICONGELANTE Y BANDA DE ALTERNADOR”

***REEMPLAZO DE BASE DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1602	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1602	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CONEXIÓN “T” DE BANCO HIDRÁULICO