



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1594	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,779 HRS

“EMPACADO DE CILINDRO DE DIRECCIÓN, REEMPLAZO DE MANGUERA DEL ENFRIAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN, FALTA LA “T” DEL BANCO HIDRÁULICO, TARJETA DEL SISTEMA HIDRÁULICO, NO SIRVE EL CARACOL DE LA BOMBA DE AGUA TIENE TORNILLOS ROTOS Y TAPON DEL BANCO HIDRÁULICO”

***EMPACADO DEL CILINDRO DE DIRECCIÓN**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1594	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,779 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DEL ENFRIADOR DE LA TRANSMISIÓN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1594	Fecha:	22/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,779 HRS

***REEMPLAZO DE TAPON DEL BANCO HIDRÁULICO**

