



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1430	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN, REEMPLAZO DE REFACCIONES DE SISTEMA DE DIRECCIÓN, REEMPLAZO DE HOUSING DE TRANSMISIÓN Y 10 LTS DE ACEIT DE TRANSMISIÓN”

***REEMPLAZO DE HOUSING**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1430	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE HOUSING





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1430	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1430	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

REEMPLAZO DE REFACCIONES DE SISTEMA DE DIRECCIÓN: KIT DE BALEROS, PERNOS REY, BUJES, TERMINALES, TUERCAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1430	Fecha:	19/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE EMPACA BANCO HIDRÁULICO
- SE COLOCA CILINDRO DE DIRECCIÓN DEL EQUIPO 9051