



Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

“REPARACIÓN DE RADIADOR, REEMPLAANDO TAPA DE ENFRIADOR”

***RADIADOR DAÑADO**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

***REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

*DESMONTAJE Y LAVADO DE RADIADOR PARA SU REPARACIÓN





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

***RADIADOR REPARADO**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (8 LTS)**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DE BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0214	N. Orden:	KAUF1607	Fecha:	23/05/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FG25P	Serie:	6065	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	5,782 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA DE MÁSTIL
- GATO DE DIRECCIÓN CON HUMEDECIMIENTO EN SELLOS