



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF1638	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,482 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN MONTACARGAS”

***SE AJUSTA CONEXIÓN DE ORBITROL YA QUE ESTABA DESAJUSTADA Y PROVOCABA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF1638	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,482 HRS

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





VHSA-0120

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF1638	Fecha:	27/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	26,482 HRS

OBSERVACIONES:

