



VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1619	Fecha:	24/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,803 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE RETROCESO DE ORBITROL**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1619	Fecha:	24/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,803 HRS

***SE COLOCA RADIADOR NUEVO Y MANGUERA INFERIOR DEL RADIADOR DEL 9051 AL 3390**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1619	Fecha:	24/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,803 HRS

***NIVELADO DE ACEITES, ANTICONGELANTE (10 LTS), ACEITE DE TRANSMISIÓN E HIDRÁULICO (1 LT)**

