



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

“DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, TERMINALES DE BATERIA, INSTALACIÓN DE TOLVAS FALTANTES, REPARACIÓN DE CABLES DE SENSOR DAÑADOS, LAVADO Y ENGRASADO DE EJE DE DIRECCIÓN, REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA Y CUARTO DELANTERO”

***REEMPLAZO DE TERMINALES DE BATERIA**





Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1662	Fecha: 30/05/2025
------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: CÁRDENAS	Modelo: FG30FT-16	Serie: A232567	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12,441 HRS
-------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------------

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**





VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1662	Fecha: 30/05/2025
Equipo: CÁRDENAS	Modelo: FG30FT-16	Serie: A232567	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12,441 HRS

*REEMPLAZO DE TOLVAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*REEMPLAZO DE CUARTO DE LUCES DELANTERAS





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA ENGRASADO DE BALEROS





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS






VHSA - 0084

Empresa: INGENIO PRESIDENTE	Solicitante: DEYVID DE LA FUENTE	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF1662	Fecha: 30/05/2025
Equipo: CÁRDENAS	Modelo: FG30FT-16	Serie: A232567	Ubicación: CÁRDENAS	Horómetro: 12,441 HRS

***DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO DE BALEROS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**






VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1662	Fecha:	30/05/2025
-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,441 HRS
----------------	----------	----------------	-----------	---------------	---------	-------------------	----------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE FARO CON BASE IZQUIERDO
- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS DELANTERAS
- REQUIERE ESPEJOS LATERALES