



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR MANGUERAS DEL MÁSTIL”

***SE REPARA CONEXIÓN CON SOLDADURA**





MONT-22

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

***SE REPARA CONEXIÓN CON SOLDADURA**





MONT-22

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

***REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE DESPLAZADOR CON CONEXIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

*REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





MONT-22

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





MONT-22

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1682	Fecha:	31/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,638 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS