



VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*LIMPIEZA A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***LIMPIEZA A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***LIMPIEZA A PRESIÓN EN GENERAL**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*LIMPIEZA A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***LUBRICADO DE CADENAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

***REEMPLAZO DE TORRETA**





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF1675	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,532 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LLANTAS TRASERAS DESGASTADAS