



VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1735	Fecha:	07/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,631 HRS

“REEMPLAZO DE MARCHA”

*SE REEMPLAZA MARCHA DE MOTOR POR DAÑO EN SELENOIDE





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1735	Fecha:	07/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,631 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

SE REQUIERE REEMPLAZO DE TOLVA DE VOLANTE PARA FIJACIÓN DE LLAVÍN





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1735	Fecha:	07/06/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,631 HRS

HORÓMETRO

