



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,249 HRS

***SE REEMPLAZA SELLOS DE BAQUETA, EL CUAL EL CILINDRO DE DESPLAZADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE SIN CARGA**

***CON PESO NO SE RETRAE DEBIDO A DESGASTE INTERNO, EL CUAL REQUIERE EL REEMPLAZO DE CILINDRO DE DESPLAZADOR**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,249 HRS

- *SE REEMPLAZA SELLOS DE BAQUETA, EL CUAL EL CILINDRO DE DESPLAZADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE SIN CARGA
- *CON PESO NO SE RETRAE DEBIDO A DESGASTE INTERNO, EL CUAL REQUIERE EL REEMPLAZO DE CILINDRO DE DESPLAZADOR

