


Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1701	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,220 HRS

“REPARACIÓN Y ENGRASADO DE CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN”

***SE REALIZA REPARACIÓN DEL CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN YA QUE EL SEGURO SE HABIA DAÑADO, SE FABRICO TAPA DEL CILINDRO Y SE COLOCAN SELLOS NUEVOS**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1701	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,220 HRS

***SE FABRICO TAPA DEL CILINDRO Y SE COLOCAN SELLOS NUEVOS**



05/06/2025 10:40

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1701	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,220 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE POR ELECTROVALVULA DE BANCO HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE O-RING**

