



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,445 HRS

“LUCES TRASERA NO ENCIENDEN”

***SE REALIZA LIMPIEZA DE CAJA DE FUSIBLES Y DESARMADO DE LUCES TRASERAS, POR FALSO CONTACTO EN TERMINAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,445 HRS

***SE REEMPLAZA ABRAZADERA SIN FIN EN MAGUERA DE EVAPORIZADOR YA QUE PRESENTABA UNA PEQUEÑA FUGA DE GAS**



06/06/2025



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0125	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	75466	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	15,445 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

