



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1768	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN”

***FUGA DE ACEITE POR KIT DE SELLOS DE CILINDRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1768	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

***FUGA DE ACEITE POR KIT DE SELLOS DE CILINDRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1768	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1768	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1768	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

