



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMIIÓN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1669	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,947 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***QUEDA PENDIENTE LAVADO DE EQUIPO YA QUE NO HAY AGUA**

***REQUIERE REEMPLAZO DE VAQUELAS DE CARRO PORTAHORQUILLAS**

