



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1722	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,865 HRS

“REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS, REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLA EN “HORQUILLAS FLOJAS”

***REEMPLAZO DE LLANTAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1722	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,865 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1722	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,865 HRS

*REPARACIÓN DE GUARDA DE CARGA, COLOCANDO REFUERZO Y SOLDADURA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1722	Fecha:	09/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:	ESCARSEGA	Horómetro:	5,865 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE VAQUELITAS, PRESENTAN DESGASTE