



Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF1711	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERA VIAJERA DEL DESPLAZADOR DAÑADA”

***REEMPLAZO DE RIEL DE CARRETE COMPLETO CON MANGUERAS VIAJERAS**





MONT-10

Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF1711	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS


***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)**





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF1711	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	QMAX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF1711	Fecha:	06/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE 3ERA SECCIÓN LADO DERECHO
- REQUIERE REEMPLAZO DE BOCINA CLÁXON

