



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN DE FALLA EN DAÑO DE CABEZA DE MOTOR RELIZANDO REEMPLAZO DE COMPINENETES COTIZADOS, CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS Y TORQUEADO DE CABEZAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR”

***REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS DE MOTOR KOMATSU





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE CABEZA DE MOTOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1622	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

***MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, DESMONTAJE PARA LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**

