




Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1787	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS REEMPLAZANDO COMPONENTES DEÑADOS PARA REPARAR FALLA DE ARRANQUE”



16/06/2025 11:31



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1787	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE MEZCLADOR Y KIT DE VAPORIZADOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1787	Fecha:	16/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR EN 1 O 2 DÍAS YA QUE PRESENTA CONTAMINACIÓN DE AGUA