



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0400	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITYSTAR	Serie:	3JA1SCB28LK002372	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

“RUIDO EXTRAÑO AL MOVER LA UNIDAD, EN PARTE DE DIFERENCIAL”

***SE REVISÓ UNIDAD Y SE DIAGNOSTICÓ QUE EL RUIDO ES PROVOCADO POR DESGASTE DE CRUCETA EN AMBOS LADOS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0400	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITYSTAR	Serie:	3JA1SCB28LK002372	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE 2 PZAS DE CRICETAS DE FLECHA CÁRDAN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0400	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	CAMION JAC	Modelo:	CITYSTAR	Serie:	3JA1SCB28LK002372	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE 2 PZAS DE CRICETAS DE FLECHA CÁRDAN**

SE REVISA UNIDAD Y SE PRUEBA, SE DEJA REVISADO Y ENGRASADO TODO EL SISTEMA

