



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1796	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

"REPARACIÓN DE RADIADOR"

*INSTALACIÓN DE RADIADOR Y SE REEMPLAZA 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1796	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*INTALACIÓN DE RADIADOR Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1796	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

