



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1801	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1801	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR Y REEMPLAZO DE FILTRO





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUF1801	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

PRESENTA HUMEDAD EN CILINDRO DE INCLINACIÓN

FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE DESLIZADOR

REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERA DE $\frac{3}{4}$ DE AGUA DE VAPORIZADOR DE TOMA DE AGUA