



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1817	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,214 HRS

***REPARACIÓN DE MANGUERA DE TANQUE DE GAS**

***REEMPLAZO DE COPLE HEMBRA DE GAS Y CONECTOR DE MANGUERA A COPLE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1817	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,214 HRS

***HORÓMETRO**

