




Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

"FUGA DE ACEITE"

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR TAPON DEL BANCO HIDRÁULICO, SE REEMPLAZA O-RING**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS) Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LT)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

PLACA DE DATOS

