



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1834	Fecha:	21/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,791 HRS

“REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR, BOMBA DE AGUA Y POLEA DE VENTILADOR”

***REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1834	Fecha:	21/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,791 HRS

*REEMPLAZO DE POLEA DE VENTILADOR Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1834	Fecha:	21/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,791 HRS


*REEMPLAZO DE POLEA DE VENTILADOR Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1834	Fecha:	21/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,791 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS) Y ACEITE DE MOTOR (1 LT)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1834	Fecha:	21/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,791 HRS

***HORÓMETRO**

