

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1839	Fecha:	23/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,376 HRS

***SE DETECTÓ FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN MANGUERA DE ENFRIADOR**

***SE REEMPLAZÓ 30 CM DE MANGUERA 1/2**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1839	Fecha:	23/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,376 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**



23/06/2025 17:10



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF1839	Fecha:	23/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,376 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

