



MONT-22

|                 |        |                     |                   |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-22     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1825     | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H3.0XT            | <b>Serie:</b>     | D466R03238P | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 14,796 HRS |

### \*REEMPLAZO DE VENTILADOR





MONT-22

|                 |        |                     |                   |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | MONT-22     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1825     | <b>Fecha:</b>     | 20/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | H3.0XT            | <b>Serie:</b>     | D466R03238P | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 14,796 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

**\*REQUIERE REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS**