



Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1772	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	1,198 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, REEMPLAZANDO CABEZA DE MOTOR Y COLOCANDO TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERIA Y ESCAPE FALTANTES, REEMPLAZO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y FILTROS, LAVADO EN GENERAL Y ENGRASADO”

***REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR 4Y Y REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS DE MOTOR**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1772	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	1,198 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS DE MOTOR**





Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1772	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	1,198 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y BOMBA DE AGUA**







Empresa:	GENERAL CARRIERS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0313	N. Orden:	KAUF1772	Fecha:	13/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:		Serie:	61904	Ubicación:	PARQUE LAS NUBES	Horómetro:	1,198 HRS

Cotización: 1611
 Cliente: GENERAL CARRIERS DE MEXICO
 Solicitante:
 Ubicación: PARQUE LAS NUBES

No. de Orden: KAUF 1772
 Fecha: 12/Jun/2025
 Código QR: VHSA-0313
 Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO		
MONTACARGA TOYOTA SERIE 61904		
FALLA REPORTADA		
REPARACION DE FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, REEMPLAZANDO CABEZA DE MOTOR Y COLOCANDO TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERIA Y ESCAPE FALTANTES, REEMPLAZO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y FILTROS, LAVADO A PRESION EN GENERAL Y ENGRASADO.		
Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	CABEZA DE MOTOR 4Y
1.000000	PIEZA	KIT DE JUNTAS DE MOTOR 4Y
8.000000	LITROS	LITRO DE ANTICONGELANTE
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE DE MOTOR
1.000000	PIEZA	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 4Y
1.000000	PIEZA	BANDA DE ALTERNADOR
2.000000	PIEZA	MANGUERA DE ENFRIADOR
1.000000	PIEZA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR, ELABORANDO LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA PARA DESCARTAR FUGAS
1.000000	PIEZA	REFACCION JUNTA DE UNION DE ESCAPE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE CALENTAMIENTO DE MOTOR, REEMPLAZANDO CABEZA DE MOTOR Y COLOCANDO TORNILLOS DE TAPA DE PUNTERIA Y ESCAPE FALTANTES, REEMPLAZO DE ACEITE, ANTICONGELANTE Y FILTROS, LAVADO A PRESION EN GENERAL Y ENGRASADO.
1.000000	PIEZA	BOMBA DE AGUA MOTOR 4Y
OBSERVACIONES		
Fecha del Servicio: 13/06/2025 Horómetro: 1198.1		

Nombre y Firma del Cliente: 
 Nombre y Firma del Técnico: 
 Nombre y Firma del Auxiliar: 