



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1848	Fecha:	27/06/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,389 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL”

***KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL IZQUIERDO**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1848	Fecha:	27/06/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,389 HRS

***KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL IZQUIERDO**




27/06/2025 14:57



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1848	Fecha:	27/06/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,389 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	KAUF1848	Fecha:	27/06/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	17,389 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***EQUIPO SE OBSERVA QUE EL CILINDRO CENTRAL NO ESTA RETENIENDO PRESIÓN, DEBIDO A POSIBLE FALLA EN SELLOS INTERNOS**