



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

“REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS”





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

***SE DESARMA SISTEMA DE FRENO LADO DERECHO YA QUE SE AMARRABA LA RUEDA.**

***SE DETECTA QUE EL CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO, NO ESTA LIBERANDO LAS BALATAS Y POR LO TANTO QUEDA FRENANDO DEL LADO DERECHO**

***SE DESHABILITA CHICOTE Y REQUIERE REEMPLAZO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

***SE DESARMA SISTEMA DE FRENO LADO DERECHO YA QUE SE AMARRABA LA RUEDA.**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

*RECTIFICACIÓN DE TAMBORES





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

*SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS



19/06/2025 15:55



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	11,163 HRS

PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

