




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1883	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,188 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA EN MONTACARGAS, NO ARRANCA Y TIENE FUGA DE ACEITE”


***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ½**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1883	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,188 HRS

***REEMPLAZO DE VAPORIZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1883	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,188 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1883	Fecha:	30/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,188 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN BOMBA DE FRENO
- MANGUERA DE ORBITROL DE 45CM
- HUMEDAD EN MANGUERA DE ENFRIADOR
- HUMEDAD DE ACAITE EN CILINDRO DE DIRECCIÓN Y EN CONEXIONES
- FUGA DE ACEITE EN DOS CILINDROS DE 4TA FUNCIÓN
- FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE DESPLAZADOR
- CINTURÓN DE SEGURIDAD NO SIRVE