



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

***REEMPLAZO DE MARCHA POR FALLA DE ARRANQUE**






Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



02/07/2025 13:47



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

***LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

***LAVADO A PRESIÓN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

***ENGRASADO EN MÁSTIL**



02/07/2025 14:53



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS



02/07/2025 14:47



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA-0122

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0122	N. Orden:	KAUF1905	Fecha:	02/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91688	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	13,844 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BATERIA
- REQUIERE DESMONTAJE DE DESPLAZADOR Y REVISAR DAÑOS EN METALES POR DESGASTE