



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1921	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,208 HRS

“FUGA DE ANTICONGELANTE”

***SE REEMPLAZO TAPON DE RADIADOR, SE TOMO DE OTRO EQUIPO PARADO EN TALLER**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0382	N. Orden:	KAUF1921	Fecha:	03/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10400	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	11,208 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE DIAFREGAMAS DEL VAPORIZADOR