




Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF1958	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	728 HRS

“FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN”

***SE REEMPLAZA 1 MANGUERA DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	MACOFE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0289	N. Orden:	KAUF1958	Fecha:	08/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303F1419	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	728 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS DE 2 MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN