




Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF1944	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,041 HRS

“FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN Y SE APAGA DE PRONTO”

***SE REALIZA LIMPIEZA A DISTRIBUIDOR Y BUJIAS**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF1944	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,041 HRS

***SE REAPRETA TAPON DE DRENADO DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF1944	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,041 HRS

***REEMPLAZO DE TANQUE DE GAS PORQUE ESTABA VACIO Y FALLABA EL MOTOR**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF1944	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,041 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUF1944	Fecha:	07/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,041 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ALARMA DE REVERSA
- REQUIERE FORROS DE PEDALES DE FRENO Y ACERCAMIENTO
- SI CONTINUA LA FUGA REQUIERE REEMPLAZAR TAPON DE TRANSMISIÓN