



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO DE VÁLVULAS”


***REEMPLAZO DE SELLO DE BOBINA DE ORBITROL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS


***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO DE VALVULAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO DE VALVULAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO DE VALVULAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE BANCO DE VALVULAS**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1970	Fecha:	09/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,376 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS)**

