



VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1967	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,701 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS Y RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1967	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,701 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1967	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,701 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- LE FALTA ACEITE DE TRANSMISIÓN, NO MARCA
- PRESENTA FUGA DE ACEITE DE MOTOR