



Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS”

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO DERECHO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS

*REEMPLAZO DE RETENES DE MAZA DELANTERA





Empresa:	INSPECCIONES Y SERVICIOS GLOBALES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0446	N. Orden:	KAUF1966	Fecha:	10/07/2025
-----------------	--------------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5673	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	16,157 HRS
----------------	------	----------------	---------	---------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS