



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS


*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS

***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS


***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS

***SE REPARA ROSCA DEL AJUSTADOR DE ALTERNADOR Y REEMPLAZO DE TORNILLO**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF1875	Fecha:	11/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,425 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SWITCH
- REQUIERE REEMPLAZO DE BUJÍAS